涓　枸瀿兼妳缃　- 涓　淑鏃ユ滢鏂伴椈鏃朵簨 - 鏕儿椯鍗庢汉绀惧尰浜ゆ禩

帅呆了！网友带你参观宝马总公司

汽车

浣滆

鍙戝竷浜庡細2009/03/09 12:54

去4S作了第四次保养，车子里程18103公里（上次保养13000）。先汇报一下费用：
材料费：185.06元。其中：机油，97.5元；机油滤清器，20.25元；燃油滤清器，65元；油底壳垫圈，2.31元。
工时费：24元。其中：更换机油格及机油滤芯，16元；更换汽油格，8元。
总计：209元。
上次保养换了空滤，价格似乎跟这个差不多。
4S的接待推荐清洗油嘴，因为出发前早就定好了，非保养手册要求的一律不做，所以没有答应。瞄了一眼服务台上的介绍，好像材料加工时共计470大米，不过是跟另一项合在一起的，没仔细看。
从保养手册上看，应该更换内部空气过滤器（空调）的，人家4S的接待没提，我也懒得提了——平时很少开空调的。
这次保养费时较长。下午快两点半了才到，填好单子又等了好长时间（车挺多的），保养结束又是免费洗车，还到展厅看了看（儿子第一次去，照片大都是他拍的），走的时候四点左右了。废话少说，上点儿PP看看。效果太差，大家凑合着看吧。
今天风比较大，4S旁边有一块空地，有人在放风筝，这玩意儿是俺这地方的“商标”，既然遇到了，不可不拍，就是太远了，看不大清楚。
按此在新窗口浏览图片
再看看俺的排气管后节局部大特写，可怕吧？车子才一年稍多点儿，盐碱地就是厉害啊，不服不行。去之前经常看到旁边漏水，以为是烂透了呢，心想正好索赔。升起来看了看水渍，是从排水孔漏出来的，只不过流到消音器的一侧才下来，所以认为是从一侧漏水了。反正时间还长，先饶他这一次。
按此在新窗口浏览图片
发动机这个地方垫子渗油，没出保修期可以免费更换的。维修师傅打开上盖，拆下火花塞（顺便看了下，好像还比较干净，可惜没有拍照），里面没有油。考虑有可能是加机油的时候漏出来的，更换也很麻烦，这次就算了。让维修师傅从外边清洗了一下油迹，过几天再观察观察。
按此在新窗口浏览图片
这是机油滤芯和汽油滤芯，手抖了。太模糊。
按此在新窗口浏览图片
以前保养没有注意机油，这次注意了，小桶的，而且打开看到桶口的铝箔完好。
按此在新窗口浏览图片
保养后免费洗车。5日下雨6日晴天，没来得及洗车，正好赶上吧，哈哈！专业洗车师傅没上班，4S小伙子帮忙，不太专业。好在也就是冲冲底盘洗洗尘土，洗完之后我自己擦的。