

据中国之声《央广新闻》8时40分报道，捷豹路虎汽车决定从2009年6月4日起，召回2002年3月15日至2004年1月19日期间生产的157辆进口2004年款XJ型轿车。

据了解此次召回原因是由于安装在车身后部的制动管路，后梁上的制动管路以及接口和车身底板的防震降噪器，降噪板存在相互的干涉，干涉的区域会囤积水或者是污垢，与管路和管接口长期接触的话，会导致一条或两条制动管丧失机械连接的完整性，从而引发制动性能下降，在两条制动管同时丧失机械连接的完整性的情况下，制动可能会完全失效，存在安全隐患。

目前捷豹公司已经把召回的措施向国家质检总局做了递交,6月4号之后,召回就开始。之前如果用户有相关问题的话,可以到有关的公司,上海公司已经通知相关车辆,安排免费的检修事宜,如果相关的用户想了解的情况的话,可以根据路虎相关的免费的热线电话或者是网站查询。